
Lázně Bohdaneč
Nerad
Žvanice
Rybitví
Černá u Bohdaneče
Mělice
Vápy
Weselí
Bezděkov
Barchov
Choltice
Jankovice
Jezbořice
Čepí
Staré Jesenčany
Dubany
Třebosice
Mikulovice
Staré Hradiště
Opočínek
Ráby
Kunětice
Semtín
Pardubice
Rosice
Srnojedy
Popkovice
Lány u Dašic
Mnětice
Ostřešany
Bělá
Ohéb
Ostřešínek
Ostřešínek
Ostřešínek