

**Vyřádění ÚMO Pardubice IV k zápisu ze 17. jednání osadního výboru Nemošice ze dne 8.9.2026**

Podněty

**1. Úprava uchycení dopravní značky „30“ v ulici Vodárenská**

V úseku ulice Vodárenská v místě tzv. „esíčka“ dochází k opakovanému otáčení dopravní značky „30“ vlivem větru. Zřejmě není dostatečně upevněna ke sloupku. Navrhujeme prověřit způsob uchycení a zajistit její pevné upevnění tak, aby byla vždy správně natočena směrem ke komunikaci. – **oprava objednána na odboru dopravy, MmP**

**2. Oprava výtluku v ulici Mírová u č. p. 323**

U obrubníku v ulici Mírová před č. p. 323 se nachází výrazný výtluk v povrchu komunikace. Stav může představovat riziko pro projíždějící vozidla a zároveň dochází k postupnému narušování okraje vozovky. Navrhujeme provést opravu tohoto místa. (viz foto č. 1) – **oprava objednána u SmP, divize oprav komunikací**

**3. Odstranění uschlého stromu a úprava zeleně podél Nemošické svodnice**

V ulici Nábřežní u č. p. 119 se na břehu Nemošické svodnice nachází uschlý strom. Navrhujeme jeho odstranění z důvodu bezpečnosti a současně zvážit novou výsadbu vhodných dřevin podél svodnice, které budou odpovídat danému prostředí a nebudou v budoucnu omezovat průchodnost či údržbu břehu. (viz foto č. 2) – **Prověří správce zeleně**

**4. Odstranění ulomené větve u č. p. 153**

V ulici Nábřežní u č. p. 153 je u vzrostlé vrby ulomena větev, která zasahuje přes Nemošickou svodnici. Navrhujeme prověřit stav stromu a zajistit odstranění ulomené větve, případně provést nezbytný bezpečnostní řez. (viz foto č. 3) – **Prověří správce zeleně**

**5. Ořez přerostlých větví u č. p. 463 a 464**

V ulici Nábřežní u č. p. 463 a 464 zasahují přerostlé větve stromů rostoucích na břehu Nemošické svodnice do prostoru komunikace. Navrhujeme provést jejich ořez tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd vozidel a současně nedocházelo k omezení rozhledu či poškozování projíždějících vozidel. (viz foto č. 4) – **15.9. 2026 zajistili ořez Služby města Pardubic**

**6. Oprava zvlnění komunikace mezi Nemošicemi a Pardubičkami**

Na komunikaci mezi Nemošicemi a Pardubičkami se v místě 50.0182000 N, 15.7954394 E nachází výrazné zvlnění povrchu vozovky. Navrhujeme prověřit stav komunikace a zajistit opravu zvlněného úseku, případně jeho zařazení do plánu oprav komunikací. **Závada včetně žádosti o zjednání nápravy byla postoupena společnosti SUS Pardubického kraje, která hospodář se svěřeným majetkem Pardubického kraje.**

**7. Kontrola dodržování dopravního značení B16 na mostech přes Chrudimku**

Osadní výbor navrhuje zvážit alespoň dočasnou instalaci dopravní kamery na mostech přes Chrudimku za účelem monitorování dodržování dopravního značení B16 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou hodnotu. Důvodem je potřeba ověřit dodržování tohoto omezení a případně získat podklady pro další řešení dopravní situace v lokalitě. – **oprava byla objednána u DPMP**

**8. Výměna rozbité skleněné výplně autobusové zastávky Nemošice – točna**

Na autobusové zastávce Nemošice – točna je rozbitá skleněná výplň zastávkového přístřešku. Navrhujeme zajistit její co nejrychlejší výměnu, a to zejména z důvodu bezpečnosti cestujících a zamezení dalšímu poškozování zastávkového zařízení.

Zapsala: Mgr. N. Peterová