

Městský obvod Pardubice IV

Osadní výbor Nemošice
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice IV

Zápis ze 17 jednání Osadního výboru Nemošice

ze dne 8.9.2026

Přítomni: ing. Eva Rejdová, Ing. Radek Meduna, Monika Kremlová, Martin Vítek

Nepřítomni: -

Hosté: Jan Procházka - starosta MO Pardubice IV

Podněty pro opravy a úpravy v Nemošicích

1. Úprava uchycení dopravní značky „30“ v ulici Vodárenská

V úseku ulice Vodárenská v místě tzv. „esíčka“ dochází k opakovanému otáčení dopravní značky „30“ vlivem větru. Zřejmě není dostatečně upevněna ke sloupku. Navrhujeme prověřit způsob uchycení a zajistit její pevné upevnění tak, aby byla vždy správně natočena směrem ke komunikaci.

2. Oprava výtluku v ulici Mírová u č. p. 323

U obrubníku v ulici Mírová před č. p. 323 se nachází výrazný výtluk v povrchu komunikace. Stav může představovat riziko pro projíždějící vozidla a zároveň dochází k postupnému narušování okraje vozovky. Navrhujeme provést opravu tohoto místa. (*viz foto č. 1*)

3. Odstranění uschlého stromu a úprava zeleně podél Nemošické svodnice

V ulici Nábřežní u č. p. 119 se na břehu Nemošické svodnice nachází uschlý strom. Navrhujeme jeho odstranění z důvodu bezpečnosti a současně zvážit novou výsadbu vhodných dřevin podél svodnice, které budou odpovídat danému prostředí a nebudou v budoucnu omezovat průchodnost či údržbu břehu. (*viz foto č. 2*)

4. Odstranění ulomené větve u č. p. 153

V ulici Nábřežní u č. p. 153 je u vzrostlé vrby ulomena větev, která zasahuje přes Nemošickou svodnici. Navrhujeme prověřit stav stromu a zajistit odstranění ulomené větve, případně provést nezbytný bezpečnostní řez. (*viz foto č. 3*)

5. Ořez přerostlých větví u č. p. 463 a 464

V ulici Nábřežní u č. p. 463 a 464 zasahují přerostlé větve stromů rostoucích na břehu Nemošické svodnice do prostoru komunikace. Navrhujeme provést jejich ořez tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd vozidel a současně nedocházelo k omezení rozhledu či poškozování projíždějících vozidel. (*viz foto č. 4*)

6. Oprava zvlnění komunikace mezi Nemošicemi a Pardubičkami

Na komunikaci mezi Nemošicemi a Pardubičkami se v místě **50.0182000 N, 15.7954394 E** nachází výrazné zvlnění povrchu vozovky. Navrhujeme prověřit stav komunikace a zajistit opravu zvlněného úseku, případně jeho zařazení do plánu oprav komunikací.

7. Kontrola dodržování dopravního značení B16 na mostech přes Chrudimku

Osadní výbor navrhuje zvážit alespoň dočasnou instalaci dopravní kamery na mostech přes Chrudimku za účelem monitorování dodržování dopravního značení **B16 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou hodnotu**. Důvodem je potřeba ověřit dodržování tohoto omezení a případně získat podklady pro další řešení dopravní situace v lokalitě.

8. Výměna rozbité skleněné výplně autobusové zastávky Nemošice – točna

Na autobusové zastávce **Nemošice – točna** je rozbitá skleněná výplň zastávkového přístřešku. Navrhujeme zajistit její co nejrychlejší výměnu, a to zejména z důvodu bezpečnosti cestujících a zamezení dalšímu poškození zastávkového zařízení.

Fotodokumentace k bodu 1.



Fotodokumentace k bodu 2.



Fotodokumentace k bodu 3.



Fotodokumentace k bodu 4.



Dne: 8.9. 2026

Martin Vítek - předseda OV