


VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
 V RÁMCI SO 102 DOJDE K OBNOVĚ STÁVAJÍCÍHO VDZ DLE DANÉHO ZÁKRESU. V MÍSTĚCH KDE SE NENACHÁZÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA DOJDE K VYZNAČENÍ VODIČÍ PROUŽKŮ. PŘÍPADNĚ V MÍSTĚCH KRÍŽOVATEK DOJDE K VYZNAČENÍ PRERušOVANÉ PODELNĚ ČÁRY. STŘEDOVÁ VODIČÍ ČÁRA BUDE VYZNAČENA NA SILNICI II/355 OD ZAČÁTKU ÚSEKU PO KRÍŽOVATKU SE SILNICÍ II/340. OD KRÍŽOVATKY SILNIC II/340 X II/355 SMĚR DVAKAČOVICE JE ŠÍŘKA KOMUNIKACE MENŠÍ NEŽ 6,0 m, PROTO NEBUDE STŘEDOVÁ VODIČÍ ČÁRA VYZNAČENA.

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
 V RÁMCI SO 102 DOJDE K ODSTRANĚNÍ 1x STÁVAJÍCÍHO SDZ P4+E3a A 1x SDZ IJ4b. OSTATNÍ SDZ BUDE BEZE ZMĚNY. DOJDE K DOPLNĚNÍ NOVÉHO SDZ V MÍSTĚCH KRÍŽOVATKY 1x SDZ P2 A 1x SDZ P4. DÁLE DOJDE K OSAZENÍ NOVÉHO SDZ P4+E3a UMÍSTĚNOU BLÍŽE KE KRÍŽOVATCE SE SILNICÍ II/340 (ZA KRÍŽOVATKOU S MK). DLE DOPORUČENÍ KRŘ PK DOJDE K OSAZENÍ SDZ B20a (70 km/h) VE SMĚRU PŘÍJEZDU DO OBCE OD HOSTOVICE. SDZ BUDE UMÍSTĚNO 150m PŘED IZ4a.

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ:
 DLE POŽADAVKU KRŘ PK BUDE ÚČELOVÁ KOMUNIKACE U Č.P. 50 OZNAČENA ČERVENÝMI SLOUPKY Z11g.



S - JTSK		Výškový systém B.p.v.	
PROJEKTANT: Ing. Adam Tužil	VYPRACOVAL: Ing. Adam Tužil	KONTROLOVAL: Ing. František Habura, Ph.D.	ZPRACOVATEL:
INVESTOR: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 533 53	KRAJ / OBEC: Pardubický kraj / Uhřetická Lhota	STAVBA: OPRAVA SILNICE II/340 A II/355 UHŘETICKÁ LHOTA	ČÍSLO ZAKÁZKY: FORMÁT: 6 x A4
STAVĚBNÍ OBJEKT: SO 102 SILNICE II/355	NÁZEV PŘÍLOHY: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	DATUM: 01. 2026	PARÉ: 6 x A4
		STUPEŇ: PDPS	
		MĚŘITKO: 1:500	
		ČÁST: B.3.	PŘÍL. Č.: 3
<small>DO KONTAKTU LZE ÚČINĚ POUŽIT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘECHEZMÍ SOHLASU ZPRACOVATELE.</small>			